

NEXCOからのお願い

- 高速道路を走行される際に、運搬車から落ちた樹皮が路肩や中央分離帯へ堆積します。
- その樹皮は雨天時に路肩の排水溝を詰まらせ、高速道路の冠水やのり面崩壊を引き起こすことがあります。

【側溝に樹皮が詰まりオーバーフローした状態】



- 木材を積載して走行される際に樹皮が飛散しないようシート掛けなどの対策をお願いします。

【現状】



【対策の一例】



ご協力をお願いします。